



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: Epson L355 na segunda página consecutiva atola

Subject: Re: Epson L355 na segunda página consecutiva atola

Enviado por: DanielTPISUPRIMENTOS

Enviado em: 17/02/2022 11:04:34

Limpe o sensor na placa logica com um cotonete, observe se o sensor está inteiro(as vezes quebra) e se a molinha do mesmo está no lugar, creio que todos os outros procedimentos vc ja fez.