



Forum: LASER

Topic: Brother DCP-8157 Trava película

Subject: Re: Brother DCP-8157 Trava película

Enviado por: DanielTPISUPRIMENTOS

Enviado em: 22/03/2022 19:00:01

outra parte que deve ter atenção é o ferro em cima da resistencia, ele gasta com película metálica, já teve caso de não prestar a manutenção sem trocar o bendito