



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: L3150 queimou fusível e apos troca nao imprime!

Subject: L3150 queimou fusível e apos troca nao imprime!

Enviado por: teknon

Enviado em: 16/08/2022 12:06:31

Amigos do fórum estou com uma impressora na bancada que queimou o fusível F301 e após a troca saiu do erro geral ficou assim:

01- nao funciona pelo painel - nenhum comando de copiar funciona

02 - no PC reconhece como T2710

03 - não imprime nada pois não reconhece no windows, exceto pelo programa de reset que consigo fazer o teste de jatos e imprimir apenas isso

Já fiz:

01 - reset pelo programa

02 - revisei componentes

03 - revisei alimentação da memoria flash da impressora está com os 3,3volts correto

O QUE FAZER?

A - comprar memoria flash e o arquivo BIN e mandar regravar?

B - trocar a placa?

C - ou alguém tem uma dica de componente a se testar?

Agradeço a ajuda