



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: L3210 ejetando folha em branco

Subject: Re: L3210 ejetando folha em branco

Enviado por: JoseJSJ

Enviado em: 07/10/2022 10:49:03

Bom dia , verifique o pickup roler e o rolo de retardo, outra dica é a mola do sensor do papel perto do pickup roler , se ela estiver solta pode apresentar mal funcionamento.