



Forum: LASER

Topic: FONTE SAMSUNG SL M-4080

Subject: Re: FONTE SAMSUNG SL M-4080

Enviado por: spy40

Enviado em: 10/10/2022 16:09:12

Citando:

spy40 escreveu:

Estou com uma fonte queimada e queria saber o valor do IC51. Ele estourou e nao tenho como identifica-lo.

Desde já

grato

O CI é LCS703HG