



Forum: LASER

Topic: Impressora Lexmark E460dn atolamento

Subject: Re: Impressora Lexmark E460dn atolamento

Enviado por: SIMIONATO

Enviado em: 10/03/2023 17:44:08

Limpe e teste os sensores.

- 1 do transporte em baixo do cilindro
- 2 do fusor saída
- 3 do registro entrada.

Simionato