



Forum: LASER

Topic: HP M476 ATOLANDO CONSTANTEMENTE NA PARTE TRASEIRA

Subject: HP M476 ATOLANDO CONSTANTEMENTE NA PARTE TRASEIRA

Enviado por: VANESSAFS

Enviado em: 10/07/2023 16:14:21

Boa tarde a todos.

Estou com uma impressora m476 que atola papel constantemente no guia traseiro. Já foi trocada todas as peças envolvidas, ela atola no guia de ferro que fica embaixo da transfer belt. Ela chega a passar bastante folha usada, mas atola mais com folhas novas. Vi em outro forum um rapaz com o mesmo defeito, mas ninguém soube o que era também. Torcendo para que alguém tenha resolvido com alguma solução que eu ainda não tenha tentado.

Agradeço desde já.