



Forum: JATO DE TINTA

Topic: EPSON L1800 - Não injeta Tinta mas funciona o resto normal

Subject: Re: EPSON L1800 - Não injeta Tinta mas funciona o resto normal

Enviado por: ASC

Enviado em: 12/07/2023 00:52:46

Ola! Você vai ter que injetar uma solução de limpeza no cabeçote de impressão para ver se os jatos estão obstruídos, neste processo de limpeza o cabeçote de impressão terá que ser removido da impressora, neste processo de limpeza tem que ter muito cuidado, não pode deixar de forma alguma de escorrer líquido nos contatos do flat do cabeçote de impressão, pode ser que ao ligar pode fechar curto e queimar a impressora, neste processo ao injetar o produto nos orifícios evitar de colocar muita pressão na seringa para evitar de estourar a vedação do cabeçote, tem que ter um pouco de conhecimento para não danificar o cabeçote e a placa principal.