



Forum: LASER

Topic: Impressora HP E77830 apresentado erro 63.00.07

Subject: Impressora HP E77830 apresentado erro 63.00.07

Enviado por: kakopierre

Enviado em: 02/08/2023 17:23:14

Temos um equipamento HP E77830 que saiu recente da garantia, e começou a apresenta esse erro 63.00.07

ja trocamos no equipamento

unidade de imagem

unidade de cilidro

toner

formatter

fusor

motor e sensor dos cilidros

mesmo assim o equipamento continua apresentado o mesmo erro. e não sai disso.

Alguem tem uma solução para esse problema.??

desde ja agradeço o retorno.