



Forum: LASER

Topic: Samsung ProXpress SL-M4070FR - Dando porta aberta

Subject: Samsung ProXpress SL-M4070FR - Dando porta aberta

Enviado por: fpznt

Enviado em: 03/08/2023 08:54:13

Bom dia, pessoal!

Estou com uma Samsung ProXpress SL-M4070FR que quando você já liga, ela dá como Porta Aberta.

O sensor está sendo acionado normalmente pela porta e também medi o sensor que se encontra na placa de alta e o mesmo aparente estar funcionando perfeitamente - mesmo assim dando porta aberta

Pelo sensor se encontrar na placa de alta, fiz a troca de placa de alta, para ver se o problema era ela. Mesmo assim o erro persistiu.

Achando que poderia ser algum problema com a placa lógica, troquei ela também, mas o erro persistiu

A fim de tentar excluir demais problemas, tentei a troca da placa fonte também, mas deu na mesma, continuou dando Porta Aberta.