



Forum: LASER

Topic: HP LASER M176N

Subject: HP LASER M176N

Enviado por: rondix

Enviado em: 23/08/2023 12:02:30

TENHO UM PROBLEMA QUE PRECISO DE SOLUÇÃO, ESSA IMPRESSORA DA ERRO 10.1000
MEMORIA ERRO DE SUPLIMENTO
JA LIMPEI CONTATOS, TROQUEI OS CHIPS DE TONERS E TAMBOR DE IMAGEM, INCLSUIVE
TONERS ORIGINAIS E CONTINUA O MESMO ERRO
O QUE PODE SER ?