



Forum: LASER

Topic: HP LASER M176N

Subject: Re: HP LASER M176N

Enviado por: ASC

Enviado em: 08/09/2023 11:01:18

Bom dia! Olha se você substituiu todos os tonners e o problema ainda persiste, dê uma boa olhada no leitor do chip dos tonners, veja se o mesmo esta danificado. O mesmo fica acoplado no fusor.