



Forum: LASER

Topic: Porta de acesso traseira aberta - HP CP1215

Subject: Porta de acesso traseira aberta - HP CP1215

Enviado por: Dodous00

Enviado em: 03/01/2024 15:42:37

Boa tarde

Fiz a troca de uma belt de uma CP1215, porém após a recolocação da Belt começou a dar um erro de porta aberta e não consigo localizar o defeito .

Localizei o sensor óptico da porta, fiz a abertura manual porém se manteve o erro da porta aberta.

Qual a possibilidade de ser o sensor com defeito ?

Qual seria o sensor para substituição?

Agradeço desde já o apoio