



**Forum: LASER**

**Topic: HP M476 ATOLANDO CONSTANTEMENTE NA PARTE TRASEIRA**

**Subject: Re: HP M476 ATOLANDO CONSTANTEMENTE NA PARTE TRASEIRA**

Enviado por: danieluramg

Enviado em: 19/01/2024 17:01:26

Bem provável que é o velho problema de solenoide grudando, a impressora puxa uma folha mas o solenoide dá um "delay" que faz ela puxar outra folha em sequência.

Tem que desmontar toda a mecânica da impressora e limpar a cola que fica grudada nos solenoides, se não me engano essa impressora tem 2 ou 3 solenoides.