



Forum: LASER

Topic: bROTHER L5651 ERRO SAINDO ALGUNS FUNDOS DE PO NA FOLHA

Subject: Re: bROTHER L5651 ERRO SAINDO ALGUNS FUNDOS DE PO NA FOLHA

Enviado por: victor130491

Enviado em: 08/10/2024 13:00:32

Faça a lubrificação do fusor, e coloque o mínimo de graxa possível. De preferência quando limpar o fusor antes de lubrificar, faça uma limpeza na parte interna da película para retirar a graxa velha.