



Forum: LASER

Topic: erro impossível imprimir 71 na broter dcp 8080dn

Subject: Re: erro impossível imprimir 71 na broter dcp 8080dn

Enviado por: victor130491

Enviado em: 08/10/2024 14:49:40

Erro 71 esta relacionado ao laser.

Verifique primeiramente o cabo flat que vai da placa ao laser, as pontas do flat podem conter varias vias, das quais podem estar dobradas. Ou o flat esta comprometido, apos isso verique o laser que pode estar com defeito.