



Forum: LASER

Topic: HP LASERJET M1005 MFP não vai o papel

Subject: HP LASERJET M1005 MFP não vai o papel

Enviado por: fabiana_me

Enviado em: 25/06/2009 17:21:22

Olá a todos.

Estou om uma HP LASERJET M1005 MFP, que estava com a pelicula danificada, troquei ela e tambem o pressure e as buchas do pressure. Quando montei e fui mandar imprimir ela puxa o papel até aquele rolo que parece de espuma e não vai mais, ai fica dando uma mensagem no painel:

"Abr. Port

Lim Com "

e em seguida

"Con

pas. pap imp."

Já desmontei inumeras vezes após isso para revisar todos os sensores e nada.

Ja testei o tonner também em outras impressoras, funcionou normalmente..

Por favor, alguém saberia me dar alguma ideia do que possa ser.

Obrigada