



Forum: JATO DE TINTA

Topic: HP 640C

Subject: Re: HP 640C

Enviado por: collins

Enviado em: 25/07/2009 11:45:31

Olá cristijos verifiquei sim a regulagem do eixo e ele estava realmente alto em relação a base do pivot mas o problema continua com a máquina. Isso me levanta uma suspeita de que o modelo do carro não pertence a essa máquina e assim tá me jogando no buraco.Oque vocês acham?É possível o modelo do carro da 640C ser diferente dos outros da série 600?Lembrando que esse modelo tem saída USB?