



Forum: MATRICIAL

Topic: fx-1170 ao puxar a 1ª folha passa do ponto. defeito intermitente.

Subject: Re: fx-1170 ao puxar a 1ª folha passa do ponto. defeito intermitente.

Enviado por: Neperjr

Enviado em: 17/09/2009 17:31:13

provavelmente este problema esta no sensor de topo, verifique se o acrilico onde o sensor esta parafusado se esta sujo, qualquer sujeirinha provoca este problema, depois verifique o aperto do parafuso(não pode estar nem muito apertado, nem muito solto)