



Forum: MATRICIAL

Topic: LX300 - Impressão Vertical Desalinhada

Subject: Re: LX300 - Impressão Vertical Desalinhada

Enviado por: yasilver

Enviado em: 25/09/2009 23:45:33

isso mesmo e a folga entre o eixo e o carro de impressao e so trocar o par de buchas do carro de impressao.