



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: HP F4280 estalando as engrenagens

Subject: Re: HP F4280 estalando as engrenagens

Enviado por: eterdigi

Enviado em: 02/10/2009 14:58:40

Boa tarde!

O sensor que vc diz, imagino ser do disco encouder.

Verifique o disco, pois pode ser ele sim.

Tente limpar o disco e os sensores e srrume outro disco p/ teste.

Resolvendo ou não, depois posta aqui o resultado.

Boa sorte!