



Forum: JATO DE TINTA

Topic: HP psc 2210 erro no escaner

Subject: Re: HP psc 2210 erro no escaner

Enviado por: brockhof

Enviado em: 20/10/2009 17:37:23

O que deve estar acontecendo, é que o flat deve estar fora do seu sensor, ocasionando o erro descrito. O Flat sensor do flat se encontra no carro de impressão, atrás dos cartuchos.