



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: Ricoh Aficio MP201SPF >>> Adicionar Toner / Sem toner

Subject: Re: Ricoh Aficio MP201SPF >>> Adicionar Toner / Sem toner

Enviado por: gmvicentini

Enviado em: 06/04/2017 18:30:10

Olá amigo,

pode ser que a unidade de imagem tenha dado defeito. Quando as engrenagens traseiras da unidade estouram, ela dá a mensagem de sem toner. Verifica se o compartimento onde cai toner do compartimento para a unidade está transbordando. Se estiver, o erro está aí mesmo.

Outra causa para esse problema pode ser alguma obstrução na botelha de alimentação do toner. Verifica se não há alguma tampinha do refil antigo bloqueando, ou alguma das 4 garrinhas quebrada.

Abraços