



Forum: LASER

Topic: Brother DCP-8157 barulho estralando ao ligar

Subject: Re: Brother DCP-8157 barulho estralando ao ligar

Enviado por: DanielTPISUPRIMENTOS

Enviado em: 30/09/2020 09:49:09

Verificou se não tem nenhum parafuso espanado na fusão? ja tive problemas assim, o parafuso que segura o fusor espanado e a engrenagem do rolo de fusão fica pulando, em algumas vezes da atolamento, nesses modelos eu não sei, mas nas 8085 tbm dava ruido no rolo de pressão, tenta lubrificar tambem as engrenagens.