



**Forum: LASER**

**Topic: Lexmark E 230**

**Subject: Re: Lexmark E 230**

Enviado por: Necuratul

Enviado em: 08/02/2008 15:06:51

Isso tem ocorrido com varias impressoras laser, um dos problemas que tenho detectado na maioria e só umidade no papel devido ao tempo chuvoso, então faça um teste tbm colocando um papel novo bem sequinho.