



**Forum: MATRICIAL**

**Topic: LX-300 trava o carrinhdo do lado direito da folha**

**Subject: Re: LX-300 trava o carrinhdo do lado direito da folha**

Enviado por: Emmerich

Enviado em: 22/01/2010 17:36:20

Cara vc ja tentou, mexer nas regulagens da lateral de alinhamento do carro de impressão, e tambem da uma olhada se a fita não ta zuada de tanto enroscar. Com que papel ela ta fazendo isso...???