



Forum: LASER

Topic: SCX 4200 erro de aquecimento aberto

Subject: Re: SCX 4200 erro de aquecimento aberto

Enviado por: erivano

Enviado em: 30/01/2010 20:59:26

Provavelmente é algum mal contato no cabo conector da unidade fusora...

Verifica e posta o resultado!