



Forum: LASER

Topic: FIO DE CORONA SHARP AL 2040 CS

Subject: FIO DE CORONA SHARP AL 2040 CS

Enviado por: jdenis

Enviado em: 05/05/2010 20:52:42

OI COLEGAS

TENHO UM PROBLEMA CON UMA COPIADORA IMPRESORA LASER SHARP AL 2040 CS E
PRESISO DA AYUDA DE VOCES

E O SGTE:

UMA VES A COPIADORA TIRABA AS COPIAS EN BRANCO PERCEBI Q O FIO DE CORONA
DE TRANSFERENCIA TABA ESTORADA TIREI O TRANFERS E COLOQUEI O FIO, DESPOIS DE
UMAS 300 COPIAS O FIO VOLTO A ESTORAR...

Y CONTINUO ASIM A 2 MECES YA, TENTANDO RESOLVER ESE PEPINO

DESDE py

jdenis PY 🙄