



Forum: LASER

Topic: FIO DE CORONA SHARP AL 2040 CS

Subject: Re: FIO DE CORONA SHARP AL 2040 CS

Enviado por: tressoldi

Enviado em: 06/05/2010 17:39:03

uma vez tive um problema semelhante só que em um sharp AL 1000 e depois de ver outra impressora percebi q faltava uma molinha q o fio vai amarrado em uma das pontas coloquei uma molinha semelhante e numca mais arrebentou o fio!

espero ter ajudado!