



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: xerox workcentre 312

Subject: Re: xerox workcentre 312

Enviado por: Visitante

Enviado em: 03/06/2010 23:07:45

É importante também verificar a polarização da tomada. Fase do lado direito, neutro do lado esquerdo e o terra embaixo. Entre fase e neutro tem que ter 127v, o mesmo entre fase e terra. E entre neutro e terra o ideal é zero, mas pode ser até 5v. .Se estiver deste jeito, fica mais difícil queimar os componentes.