



Forum: LASER

Topic: HP 3380 MULTIF LASER- NAO FIXA O PÓ TOTALMENTE

Subject: Re: HP 3380 MULTIF LASER- NAO FIXA O PÓ TOTALMENTE

Enviado por: Myzael

Enviado em: 22/06/2010 11:02:56

OLHA ESTE PROBLEMA SE DA TBM COM EXCESSO DE LUBRIFICAÇÃO DA PELÍCULA TBM
E TBM OS SENSORES DE TEMPERATURA Q NAO ESTAO MUITO BOM TENTA TESTAR ELES