



**Forum: MULTIFUNCIONAL**

**Topic: ATOLAMENTO SHARP AR 15**

**Subject: Re: ATOLAMENTO SHARP AR 15**

Enviado por: Visitante

Enviado em: 04/07/2010 08:17:08

Olá! Verifique se os sensores não estão sujos na parte interna. Verifique a fiação dos sensores se não tem fio partido. Boa sorte!