



Forum: LASER

Topic: M1120 HP mensagem " Sem cartucho de impressão"

Subject: Re: M1120 HP mensagem " Sem cartucho de impressão"

Enviado por: jasinfor

Enviado em: 05/07/2010 15:01:32

Citando:

jasinfor escreveu:

ESSA IMPRESSORA O TONER NÃO TEM CHIP, QUANDO ELA DEIXA DE RECONHECER O TONER É POR CAUSA QUE ELA ISOLA UMA ASPA QUE TEM NA ENGRENAGEM BRANCA QUE TEM NA SAIDA DE PAPEL, É SO TIRAR A LUBRIFICAÇÃO VELHA E COLOCAR UMA NOVA LUBRIFICAÇÃO NESSA ENGRENAGEM. VOLTARA A DAR O CONTATO NORMAL. TESTADO E APROVADO (RESOLVIDO)