



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: HP C3180

Subject: Re: HP C3180

Enviado por: Visitante

Enviado em: 06/07/2010 17:30:19

Realmente eu ja resolvi problemas parecidos com este trocando o modulo scanner, mais comigo o scanner ja veio com defeito do cliente, então era só substituir, no caso do nosso amigo ele tentou resetar a máquina, mais troca e veremos se dá certo, pois só conseguimos um resultado tentando.