



Forum: LASER

Topic: impressora sansung 2010

Subject: Re: impressora sansung 2010

Enviado por: junofilo

Enviado em: 07/07/2010 19:35:50

Dá uma olhada nos aterramentos do cartucho de toner. Tem uma chapinha metálica na lateral do cartucho que as vezes entorta e dá esse defeito.