



Forum: LASER

Topic: Laserjet 10200

Subject: Re: Laserjet 10200

Enviado por: Visitante

Enviado em: 09/08/2010 08:15:54

olá este defeito é na unidade de fusão, verifica se esta com pressão ou a película dela está danificada. ou a qualidade do toner.