



Forum: LASER

Topic: Gestetnet Dsm715 / Ricoh MP1500

Subject: Re: Gestetnet Dsm715 / Ricoh MP1500

Enviado por: Visitante

Enviado em: 27/08/2010 08:27:21

Bom Dia,

por acaso vc fez o developer?

vc trocou o rolo de carga?

tem como tirar foto ou scanear o problema e passar por e-mail?

Isso parece que é rolo de carga.

Meu e-mail>> pedrocoura10@gmail.com

Atenciosamente