



Forum: LASER

Topic: IEXMARK E 120 ESPELHANDO A IMPRESSÃOI

Subject: Re: IEXMARK E 120 ESPELHANDO A IMPRESSÃOI

Enviado por: Visitante

Enviado em: 09/09/2010 17:26:55

Olá Miquelotti! Seria duplicação? Ou seja, a imagem vai carimbando repetindo de forma mais clara?

Vc precisa descobrir qual o componente está provocando isto. Meça o espaço entre a imagem certa e a duplicada.

Pela medida, descubra se é no cilindro, no rolo fusor, ou outro eixo qualquer.

Faça isto e informe o resultado aqui no forum.