



Forum: LASER

Topic: lexmark E352DN , no display, dá código 940 , o que pode ser?

Subject: Re: lexmark E352DN , no display, dá código 940 , o que pode ser?

Enviado por: pedropar

Enviado em: 28/09/2010 17:37:51

Citando:

ELETMORAES escreveu:

a placa pode ter mais de um defeito ,aconteceu comigo, erro código 940 foi resolvido trocando o fotoacoplador pt102. Após a troca do fotoacoplador surgiu nova mensagem de erro (código 920), que foi resolvido trocando o CI IC101.

voce vai precisar do manual da fonte principal