



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: HP F380

Subject: HP F380

Enviado por: Omarcosta

Enviado em: 05/10/2010 12:06:51

Boa tarde a todos.

To com uma impressora HP F380 multifuncional que quando ligo no pc o cabo usb ele me da a seguinte mensagem: Dispositivo usb não foi reconhecido. Porem a impressora ta imprimindo normal tinta tem cartucho ok. Já testei em dois pcs e nas portas usb dos pcs tambem. Pesquisei na net e todos os lugares a mesma resposta. O cabo. Teria outro tipo de teste a fazer sem ser o de trocar o cabo. Porque é um cabo especifico usb high speed.HP F380