



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: Tampa Superior Aberta Panasonic KX-MB783

Subject: Re: Tampa Superior Aberta Panasonic KX-MB783

Enviado por: Deyner

Enviado em: 06/10/2010 11:29:12

Pessoal o sensor ta ok, e a ponta naum esta quebrada, é questao de milimetro pra ele acionar...
Meu problema agora é outro... Papel enroscado (Atolamento de papel) ela naum imprime, ja tirei o tambor e o toner recoloquei e nda... Será que preciso abrir um novo topico?