



**Forum: LASER**

**Topic: ML1665 erro no sensor**

**Subject: Re: ML1665 erro no sensor**

Enviado por: Visitante

Enviado em: 12/10/2010 09:28:43

Digamos que este é o calcanhar de Aquiles da Samsung. Mas como se trata de uma máquina barata e com garantia de 12 meses, ainda acho que é a mais viável.

Tem uma ou outra Samsung que tem este problema, mas a maioria segue normalmente.

Tem que ter cuidado com o papel. Nunca utilizar papel úmido.

Cuidado também com a instalação. na tomada:

FASE do lado direito, NEUTRO do lado esquerdo e TERRA devidamente aterrado.