



Forum: MATRICIAL

Topic: EPSON LQ-1070 IMPRIME NORMAL DEPOIS FICA CLARO

Subject: Re: EPSON LQ-1070 IMPRIME NORMAL DEPOIS FICA CLARO

Enviado por: yasilver

Enviado em: 15/10/2010 20:27:04

Se esta ficando claro a 1º viae na segunda esta ok devido ter o carbono pode ser kit tracionador de fita com defeito dever estar tracionando com dificuldade a fita pode ser tambem a fita que ta gasta em um determinado ponto dela.
verifica ai e poste os resultados