



Forum: JATO DE TINTA

Topic: hp deskjet 930

Subject: hp deskjet 930

Enviado por: zoraia

Enviado em: 19/10/2010 10:54:46

bom dia pessoal

estou com uma ho deskjet 930

ela tah com problema na tração do papel, a primeira folha vai bem, mas as vezes na segunda folha, 3ª ou 4ª folha os ejetores do papel fcam fora de posição e trancam as folhas e vou verificar as engrenagens q tracionam o papel, elas estao fora de posição também, a bandeija fica levantada deixando entrar mais folhas, já substitui o disco encoder limpei as engrenagens dimnui a mola pra ter mais pressao e nada, alguém tem uma solução?