



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: C4280

Subject: Re: C4280

Enviado por: Alatec

Enviado em: 25/11/2010 09:14:35

Amigo se sua fonte está com as medidas certas , 32V em um lado e 16V no outro , tenta trocar a placa controladora de cartuchos.