



**Forum: LASER**

**Topic: Hp 2600 - desalinhada**

**Subject: Re: Hp 2600 - desalinhada**

Enviado por: Ferpernamb

Enviado em: 26/11/2010 15:04:25

Olá, tente atualizar o firmware dela. Se os cartuchos foram recarregados e não trocou o chip, pode dar este problema.