



Forum: LASER

Topic: Lexmark T644 - imprime tudo preto

Subject: Re: Lexmark T644 - imprime tudo preto

Enviado por: Visitante

Enviado em: 26/11/2010 15:13:18

Aterramento são aqueles fios verdes ou chapinhas metálicas que interligam as peças e o frame, por contatos ou fixadas por parafusos. Para fazer a verificação é preciso por o multimetro em continuidade e ir medindo. Se um cartucho estiver mal aterrado, vai dar cópias preta. Então é preciso estar com os contatos limpos.