



Forum: LASER

Topic: Hp 2600 - desalinhada

Subject: Re: Hp 2600 - desalinhada

Enviado por: DCanova

Enviado em: 26/11/2010 16:56:07

CARA, EU PEGO DIRETO ESSAS MAQUINAS, E PASSEI MUITO POR ISSO, E O PROBLEMA SÃO OS CARTUCHOS DE TONERS MESMO, O LANCE QUE TEM DADO CERTO AQUI É O SEGUINTE, TROCA OS CARTUCHOS E CALIBRA, E DEPOIS ENTRA NAS CONFIGURAÇÕES E DESABILITA AQUELA CALIBRAGEM AUTOMATICA DE TANTOS EM TANTOS MIN. COLOCA NUNCA LÁ.

AQUI TEM RESOLVIDO.