



Forum: LASER

Topic: HP CM1312 COLORLASERJET IMPRESSÃO DESALINHADA

Subject: Re: HP CM1312 COLORLASERJET IMPRESSÃO DESALINHADA

Enviado por: bdc

Enviado em: 15/12/2010 13:27:12

tive a mesma experiencia de todos e ate mesmo posteí aqui no forum sobre defeito desse tipo em uma impressora de um cliente, mas só consegui resolver pegando outra impressora do mesmo modelo e funcionando normalmente e colocar a placa formatter nela ae ela ligou, imprimiu uma pagina de limpeza, fez a calibragem dos cartuchos e adivinha.... Imprimiu normalmente como se nunca tivesse dado defeito, recoloquei a placa no lugar e pronto defeito resolvido ! PArece até que a impressora sobrescreve alguma memória na placa sei lá.

MAs fica ae a dica que resolveu meu problema.