



Forum: LASER

Topic: Samsung ML-2010

Subject: Re: Samsung ML-2010

Enviado por: Visitante

Enviado em: 31/01/2011 07:34:06

Vc disse que a impressora está na bancada e eu entendi que vc é técnico.

Um jeito fácil e rápido de testar o circuito elétrico do fusor, é desplugando o conector do fusor P/J e medindo continuidade nos dois pinos que vão para o fusor.

Se der passagem (continuidade/resistência) é porque está ok.

Se não estiver é porque tem problema no termostato, lampada calefatora ou fiação.